

Identification

| | |
|-------------------------|---|
| Identifiant | 77SIS10994 |
| Nom usuel | Carrefour (ex Continent) |
| Adresse | Avenue de lingenfeld |
| Lieu-dit | |
| Département | SEINE-ET-MARNE - 77 |
| Commune principale | TORCY - 77468 |
| Caractéristiques du SIS | <p>La société Carrefour a exploité une station de distribution de liquides inflammables (station-service) sur la commune de Torcy.</p> <p>En raison du transfert du centre commercial en février 2003, plusieurs études environnementales ont été menées.</p> <p>Des travaux de dépollution ont été réalisés avec une analyse en fond de fouille dans les terres et les remblais environnant les installations pétrolières.</p> <p>Elle a permis de mettre en évidence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des concentrations maximale en hydrocarbures totaux (HCT) de 500 mg/kg au droit de la piste de distribution, - l'existence faibles de teneurs en HCT absorbés sur l'ensemble des prélèvements de sols effectués en bords d'excavation, en fond de fouille à partir de 4 m de profondeur et après l'extraction des cuves. <p>Les fouilles réalisées suite au désinvestissement des cuves, ont été remblayées et nivelées par la société responsable des travaux de démolition. Les contrôle des teneurs en HCT effectuées dans les terres et remblais et pendant le désinvestissement des installations pétrolières n'ont pas nécessité de tri sélectif et l'envoi en centre de traitement de terres polluées.</p> <p>Les hydrocarbures volatils encore présents dans les sols devaient être traités par une technique de venting.</p> <p>Un rapport de fin de réhabilitation a été transmis à l'Inspection des Installations classées qui conclut que les objectifs de dépollution retenus sur ce site sont atteints depuis juillet 2004.</p> |
| Etat technique | Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR) |
| Observations | |

Références aux inventaires

| Organisme | Base | Identifiant | Lien |
|--------------------------------|----------------|-------------|---|
| Etablissement public - BRGM | Base BASIAS | IDF7702280 | http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7702280 |

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 674647.0 , 6860378.0 (Lambert 93)

Superficie totale 7033 m²

Perimètre total 570 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

| Commune | Section | Parcelle | Date génération |
|---------|---------|----------|-----------------|
| TORCY | AN | 83 | 12/07/2019 |
| TORCY | AN | 75 | 12/07/2019 |

Documents

| Titre | Commentaire | Diffusé |
|----------------------|-------------|---------|
| Localisation du site | | Oui |
| Plan des sondages | | Oui |
| Résultats d'analyse | | Oui |

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS10994



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS10994