

Identification

Identifiant	77SIS10937
Nom usuel	Suez Recyclage et Valorisation Ile-de-France (Suez RV)
Adresse	9 rue de l'Industrie
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	TOURNAN EN BRIE - 77470
Caractéristiques du SIS	<p>La société Val Eden exerçait une activité de tri-transit-regroupement de déchets non dangereux sur la commune de Tournan-en-Brie. La société Suez Recyclage et Valorisation a repris l'exploitation de l'établissement. Les parcelles ont été acquises par Suez Recyclage et Valorisation Ile-de-France en avril 2016.</p> <p>L'installation est en cessation d'activité depuis avril 2018.</p> <p>Dans le cadre de la cessation, un diagnostic de l'état des sols a été réalisé. Il a permis de mettre en évidence :</p> <ul style="list-style-type: none">- de l'arsenic au droit du stockage d'huile moteur, de la cuve à gazole et du stockage de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), avec des teneurs comprises entre 27,2 et 48,3 mg/kg,- du cuivre au droit du stockage d'huile moteur, du pont bascule et des stockages divers, avec des teneurs comprises entre 20,9 et 91,6 mg/kg,- du plomb, au droit de la cuve à gazole avec une teneur maximale de 96,4 mg/kg,- du mercure au droit du stockage d'huile moteur et de la cuve à gazole également, avec des teneurs 0,11 mg/kg. <p>Ces valeurs sont supérieures aux teneurs naturellement présentes dans les sols non pollués.</p> <p>Le bureau d'études ayant réalisé le diagnostic a conclu que l'état des milieux est compatible avec un usage futur du site comparable à l'usage industriel actuel du site. Il recommande également :</p> <ul style="list-style-type: none">- d'évaluer l'exposition de ses travailleurs aux composés présents dans les eaux souterraines pour vérifier la compatibilité du site avec son usage,- de remettre en perspective ces conclusions en cas de changement d'aménagement ou d'usage du site,- en cas de travaux, de prendre en compte les risques sanitaires liés à la présence d'indices de pollution dans les sols pour les travailleurs intervenant sur le site,- de conserver le mémoire de l'état des parcelles. <p>D'après le rapport de l'Inspection des Installations Classées (IIC), lors d'une visite du site le 28 septembre 2018, aucun déchet et produit dangereux n'était présent sur le site. Les machines initialement présentes sur le site en activité ont toutes été démantelées ou transférées vers d'autres installations.</p>
Etat technique	Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7708626	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7708626

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 683913.0 , 6848404.0 (Lambert 93)

Superficie totale 5648 m²

Périmètre total 377 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
TOURNAN EN BRIE	ZE	80	27/06/2019
TOURNAN EN BRIE	ZE	65	27/06/2019
TOURNAN EN BRIE	ZE	66	27/06/2019

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Résultats d'analyses des sols		Oui
Localisation des investisgations		Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS10937



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS10937